

Informacja w sprawie „zanieczyszczenia” wody w m. Gubin

W nawiązaniu do poborów wody dokonanych przez pracowników PSS-E w Krośnie Odrzańskim w ramach nadzoru bieżącego w dniu 13.06.br. oraz wcześniejszych w szczególności w wodzie uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody informuję, że została stwierdzona nieliczna zawartość bakterii grupy coli.

Ponowną analizę wody dokonano z jej poboru w dniu 19.06.2024 r. (środa) przez Ekosystemy – JT, tj. laboratorium akredytowane w Zielonej Górze na zlecenie tut. Spółki i wstępne wyniki nie potwierdzają obecności bakterii (ostateczne wyniki będą w dniu 24.06.br.).

Sytuacja z poboru prób wody z dnia 07.05.br. na Stacji Uzdatniania Wody była zaskakująca, a już tym bardziej z dnia 13.06.br. Wyniki wykazały pojawienie się bakterii grupy coli, a w miejscach poboru **na sieci wodociągowej na ul. Lubelskiej, na ul. Śląskiej i na ul. Miodowej bakterii tych nie stwierdzono**. To przekonało nas, że przyczyna pojawienia się bakterii na SUW musi tkwić na instalacji przepływowej od miejsca połączenia z rurociągiem wody czystej do punktu poboru.

Nadmieniam, że punkt poboru z którego są dokonywane pobory był stały od kilkudziesięciu lat, a jednak w nim tkwiła przyczyna pojawienia się tych bakterii w okresie kilku ostatnich miesięcy.

Punkt poboru wraz z instalacją przepływową na SUW jednak był przyczyną miejscowego pojawiania się bakterii (woda podawana odbiorcom z SUW **była i jest czysta**, tj. jest pozbawiona bakterii).

Niemniej Spółka zamieściła już na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe na zamontowanie na SUW lampy UV (wartość zadania powyżej 80 tys. zł), której praca zapewni dostarczanie wody uzdatnionej do miasta pozbawionej bakterii i jednocześnie podczas tych prac zostanie wykonany dodatkowy punkt poboru umiejscowiony nieopodal lampy oraz w dniu 20.06.br. **została zmieniona lokalizacja obecnego punktu poboru wody**.

Nadmieniam, że ostatnie wyniki badań były zbiegiem bardzo feralnych okoliczności, które niestety boleśnie zarzutowały na wizerunek Spółki, lecz był on jednak finalnie nieuzasadniony i nieuprawniony.

Bakterie z grupy coli po raz pierwszy pojawiły się na SUW w roku 2018 podczas prac przy wymianie złoża filtracyjnego i po raz drugi we wrześniu 2023 r. poprzez ich pojawienie się w studni głębinowej. Po tym okresie na SUW obecności bakterii z grupy coli w rzeczywistości nie stwierdzono.

Informuję, że woda będzie dezynfekowana po każdej ingerencji w sieć wodociągową.

Niniejszym ponownie przepraszamy naszych odbiorców za powstałe niedogodności w ostatnich tygodniach.

Dostarczana woda odbiorcom m. Gubina i miejscowości ościennych Gminy Gubin od dnia jej poboru w dniu 25.04.br. była i nadal jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie budzi żadnych zastrzeżeń i jest bardzo dobrej jakości.

Czasu już się nie cofnie, lecz wizerunek Spółki został jednak nadszarpnięty i pracujące w niej osoby będą zapewne długo ponosić konsekwencje wspomnianych zdarzeń, a na tę sytuację nie mieli praktycznie żadnego wpływu.

Prezes Zarządu dobierał zespół ludzi odpowiedzialnych i w przypadku ich zaniedbań z winy umyślnej, bądź nawet nieumyślnej byłyby wyciągnięte stosowne konsekwencje.

Pragnę zapewnić, że bezpieczeństwo i jakość dostarczanej wody jest dla pracowników tut. Spółki **priorytetem i podejmujemy wszelkie niezbędne działania m.in. wskazane powyżej, aby zapewnić dostawy wody zgodne z wymaganiami i normami.**

Sądzę, że podobne sytuacje w przyszłości nie powinny się powtórzyć.

Z poważaniem

Kierownik ZOUM przy PUM Sp. z o.o.